



3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть (бордюры)*

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающей к зданию	ВНД-В
2	Вход в здание №1	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С, О)
	Вход в здание №2, №3	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С,О)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В
4	Зона целевого назначения (комнаты)	ДУ- И (О, У); ВНД -И (К,С,Г)
	Зона целевого назначения (зальная форма обслуживания)	ВНД-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (У, Г, О); ВНД-И (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД-И (К, С) ДУ-И (О, Г, У)

\*\* Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** – временно недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей на прилегающей территории и места отдыха, оборудовать один специализированный вход для инвалидов всех категорий и других МГН.

Переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) поэтажно, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах, в том числе на ясном

языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен при перепаде высот более чем на 0,45 м..

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить специально оборудованные кабинеты с возможностью усиления звука

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения на прилегающей

территории, \_ обеспечение информационного сопровождения от входа на внутренней территории здания и до места целевого назначения, для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСР (лестничехода), оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
8	<b>Все зоны и участки</b>	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018-2021 г.г.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе -ДУ-В. на 2 этапе-ДП-И (О. У); ДЧ-И(К.С.Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

Согласование \_\_\_\_\_ не требуется \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата),

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности дата www.zhit-vmeste.ru 17.03.2019

(наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.,
2. Акта обследования объекта: № акта \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.
3. Решения Комиссии \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.



УТВЕРЖДАЮ  
Зам. директора по УПР ГБПОУ РК  
<<Керченский политехнический  
колледж>>  
Д.В. Колесник  
20 10 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ  
№ 18/3**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта Объект образования
- 1.2. Адрес объекта 298306, Российская Федерация, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а
- 1.3. Сведения о размещении объекта: отдельно стоящее здание 5 этажей, 4016,00 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1988 г., последнего капитального ремонта не проводился
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2018г., капитального 2021г
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 298306.Республика Крым, г. Керчь, ул. Войкова, 1

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение; образование; социальная защита; физическая культура и спорт; культура; связь и информация; транспорт; жилой фонд; потребительский рынок и сфера услуг; другое)
- 2.2. Виды оказываемых услуг - образовательная деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования
- 2.3. Форма оказания услуг (на объекте; с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием; на дому; дистанционно)
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети; взрослые трудоспособного возраста; пожилые; все возрастные категории)
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске; инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; инвалиды с нарушениями зрения; инвалиды с нарушениями слуха, инвалиды с нарушениями умственного развития.
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество посетителей, обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 250 человек.
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да; нет)

**3. Состояние доступности объекта**

- 3.1 **Путь следования к объекту пассажирским транспортом**  
(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Маршрутное такси № 1,18,19,24,35,40,41 троллейбус и льготный автобус до остановки «Фабрика-кухня»  
наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет
- 3.2. **Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:**
  - 3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта 200м
  - 3.2.2. время движения (пешком) 3 мин
  - 3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути да, нет),
  - 3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (бордюр, разбитая тротуарная плитка, не обустроенная съездами)

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет, частичное

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<u>ВНД</u>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<u>ВНД</u>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<u>ВНД</u>
4	с нарушениями зрения	<u>ВНД</u>
5	с нарушениями слуха	<u>ВНД</u>
6	с нарушениями умственного развития	<u>ВНД</u>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающей к зданию	ВНД-В	1	1-5
2	Вход в здание №1	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С, О)	2.1	6,7,9
	Вход в здание №2, №3	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С,О)	2.2; 2.3	8
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-В	3.1; 3.2	11-14
4	Зона целевого назначения(комнаты)	ДУ- И (О, У); ВНД -И (К,С,Г)	4.1	22
	Зона целевого назначения(зальная форма обслуживания)	ВНД-В	4.2	15-17
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (У,Г,О); ВНД-И (К,С)	5.1	18-21
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД-В		23-28
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<u>ВНД</u>		29-32

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект признан временно недоступным для всех категорий инвалидов. Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию и внутри здания, отремонтировать покрытие пешеходных путей ..на прилегающей территории, оборудовать один специализированный вход для инвалидов

всех категорий и других МГН, переоборудовать санитарно-гигиеническое помещение (туалет) поэтажно, организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками учреждения с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить пути эвакуации.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с умственными нарушениями необходимо разместить информацию на всех зонах, в том числе на ясном языке и оборудовать имеющиеся санитарно-гигиенические помещения кнопкой вызова персонала.

Для обеспечения полной доступности объекта для инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата требуется установка нормативных поручней на лестницах и вдоль стен при перепаде высот более чем на 0,45 м..

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха необходимо выделить специально оборудованные комнаты с возможностью усиления звука

Для обеспечения частичной доступности объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, требуется отремонтировать пути движения на прилегающей территории, обеспечение информационного сопровождения от входа на внутренней территории здания и до места целевого назначения, для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретения ТСП (лестничехода), оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Обеспечение доступности для инвалидов с нарушениями зрения на первом этапе может решаться путём оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; для обеспечения частичной доступности необходимо комплексное развитие системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, дублирование основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
2	Вход (входы) в здание	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
5	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия, капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные мероприятия, капитальный и текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
8.	<b>Все зоны и участки</b>	Организационные мероприятия,

	капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР
--	--

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ: 2018 — 2021г.  
в рамках исполнения \_\_\_\_\_

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации на 1 этапе -ДУ-В. на 2 этапе-ДП-И (О, У); ДЧ-И(К.С.Г)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) \_\_\_\_\_

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии не требуется

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать): нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации; нет

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);нет

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов нет;

4.4.6. другое нет

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

нет

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности WWW. zhit-vmeste.ru (наименование сайта, портала)

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |         |
|--|---------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на 2 л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на 3 л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на 3 л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на 2 л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на 2 л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на 1 л. |
| Результаты фотофиксации на объекте _____   | на 4 л. |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ _____         | на 2 л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель  
рабочей группы:

Зам. директора по УПР ГБПОУ РК  
«Керченский политехнический колледж»

Д.В. Колесник

Члены рабочей группы:

Главный специалист отдела по делам инвалидов, ветеранов  
ДТСЗН Администрации города Керчи

А. С. Давыдова

В том числе:

представители общественных  
организаций инвалидов

Председатель общественной организации  
«Местное общество инвалидов городского округа Керчь»

М.А. Мамуль

Представитель группы глухих и слабослышащих

общественной организации  
«Местное общество инвалидов городского округа Керчь»



В.Н.Бойченко

Представители организации,  
расположенной на объекте  
Заместитель директора по АХЧ  
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»



З.С.Басыров

Специалист по ОТ  
ГБПОУ РК «Керченский политехнический колледж»



В.В.Карташев

**I Результаты обследования:**

**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть			Не предназначены для посещения инвалидами			
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	1.1	1-5	Отсутствует обозначение направления движения ко входам для инвалидов и другим МГН Разбиты пути движения Места отдыха для МГП не обустроены Пути движения имеют перепады	Все	Рекомендуется: -провести капитальный ремонт поверхности покрытия пешеходных путей с нанесением цветовой и тактильной маркировки; -обеспечить информационное сопровождение для инвалидов на креслах-колясках; -оборудовать места отдыха доступные для МГН оборудованные навесами, скамьями с опорой для спины и подлокотником	Орг., ТР, ТСР
1.3	Лестница (наружная)	нет						
1.4	Пандус (наружный)	нет						
1.5	Автостоянка и парковка	нет			Не выделены места для транспорта инвалидов	Все	Организовать на парковке для автомобилей не менее 10% для транспорта инвалидов с	Организационные мероприятия

						информационным обозначением	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на пути движения	Организовать систему информации	Организационные мероприятия

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающей к зданию	ВНД-В	1.1	1-5	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: \_\_\_\_\_

**I Результаты обследования:**  
**2. Вход №1(центральный) в здание**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь ул. Суворова, д.2а*

№ п/ п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	2.1	6	- Кнопка вызова размещена не по нормам СП 59.13330.2016 - Ступеньки не имеют маркировки	С,К	- Перенести кнопку вызова на фасаде здания у центрального входа с информационным обозначением «инвалид» с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН.; - На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени	Орг., ТР
2.2	Пандус (наружный)	нет					Установить пандус с двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9 и 0,7 м	ТР
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.1	6	-Нет информационных табличек (выполненные рельефно-точечным шрифтом Брайля) Отсутствует табличка режима		Установка информационной вывески с названием учреждения и режимом работы; Разместить нормативную информационную	Орг., ТР, ТСР

					работы;		табличку с названием и режимом работы, продублированную тактильной табличкой шрифтом Брайля;	
2.4	Дверь (входная)	есть	2.1	7	Отсутствует маркировка на входных дверях	С	Нанести маркировку на прозрачные полотна дверей, выполненные из ударостойкого стекла нанести контрастную маркировку желтого цвета в виде круга диаметром 0,1-0,2м. на высоте 1,3-1,4м. от уровня пола;	Орг., ТСП
2.5	Тамбур	есть	2.1	9				
	ОБЩИЕ требования к зоне		2.1	6,7, 9	Отсутствие информации на входе	Организовать систему информации	Организационные мероприятия, текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП	

### 2.1. Вход №2,3 в здание (запасные, аварийные)

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым «Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1.1	Лестница (наружная)	нет				Все	Предлагается один из входов комплексно оборудовать для инвалидов всех категорий, отремонтировать пути движения ко входу, нанести тактильно-цветовую маркировку, установить кнопку вызова персонала	Орг., ТР, СР
2.1.2	Пандус (наружный)	нет						
2.1.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	2.2; 2.3	8				
2.1.4	Дверь (входная)	есть	2.2; 2.3	8				
2.1.5	Тамбур	нет						

						(переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МЕН на объекте, внутри здания от входа также необходимо оборудовать пандус для инвалидов передвигающихся на креслах-колясках.		
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на пути движения	Все	Организовать систему информации	Орг., ТР, СР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание №1	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С, О)	2.1	6,7,9	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, Технические средства реабилитации
Вход в здание №2, №3	ДУ-И (Г, У); ВНД-И (К,С,О)	2.2; 2.3	8	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, Технические средства реабилитации

**I Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т. путей эвакуации)**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	3.1	11-14	-отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; -наличие функциональных препятствий, не имеющих нормативных контрастно-цветовых обозначений (двери открываются наружу); -отсутствие тактильных направляющих к зонам целевого посещения объекта;	Все	Продумать и обозначить на схеме (стенде) наиболее оптимальные пути движения к зонам целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив их комплексной информацией (контрастно-цветовые указатели препятствий и тактильно-контрастные направляющие); Отремонтировать освещение на путях движения	Орг., ТР, ТСР
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	3.2	11	- ступени не обозначены контрастной маркировкой; - лестницы не дублируются пандусами или подъемными устройствами  - отсутствует информационное обозначение этажности	Все	- обозначить ступени лестниц (1-ю и последнюю маркировкой ярко желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м), соблюдая расстояние между контрастной полосой и	Орг., ТР, ТСР

					объекта при подъеме; - поручни не соответствуют нормам СП 59.13330.2016		краем проступи — от 0,03 до 0,04м.; - этажность объекта визуально обозначить при входе на каждый этаж - поручень перил с внутренней стороны лестницы сделать непрерывным по всей ее высоте.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-		
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-			-		
3.5	Дверь	есть			Информационные обозначения помещений на дверях кабинетов, залов, в т.ч. эвакуационного выхода внутри здания не соответствуют норме, либо вообще отсутствуют; - ширина дверных проемов менее 0,9м.;	Все	Установить информационные таблички продублированные рельефными (шрифт Брайля) к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки: - привести в соответствие ширину дверных проемов кабинетов приема инвалидов не менее 0,9м.;	Орг., ТР, ТСР
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Отсутствие системы экстренного оповещения и информационного	Все	Для инвалидов с нарушением слуха в помещениях следует предусмотреть	Орг., ТР, ТСР

					сопровождения размещения путей эвакуации		установку световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций	
	ОБЩИЕ требования к зоне				Отсутствие информации на пути движения внутри здания		Организовать систему информации	Орг., ТР, ТСП

### II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути движения внутри здания	ВНД-В	3.1; 3.2	11-14	Организационные мероприятия, Текущий ремонт, Технические средства реабилитации

**Комментарий к заключению:** *Рекомендуется для преодоления вертикальных препятствий (лестничных маршей) инвалидами с нарушением опорно-двигательного аппарата, в том числе на креслах-колясках при подъёме на 2-ой и 3-й этажи рекомендуется приобретение мобильного подъемного устройства.*

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант I – зона обслуживания инвалидов**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Комнаты блочного типа	есть	4.1	22	Ширина дверных проемов менее 0,9м.; - ручки не соответствуют нормам - отсутствуют средства усиления звука для инвалидов с нарушением слуха и нарушениям зрения тифлотехнические средства для инвалидов с - расположение указателей и табличек не соответствуют нормам СП 59.13330.2016	Все	Привести в соответствие ширину дверных проемов не менее 0,9м.; - установить информационные таблички продублированные рельефными (шрифт Брайля) к каждому помещению рядом с дверью на высоте от 1,4 до 1,75 м. со стороны дверной ручки; - для инвалидов с нарушением слуха МГН рекомендуется приобретение мобильных усилителей слуха с дублированием звуковой и визуальной информацией (наличие услуги сурдопереводчика); - для инвалидов с нарушениями зрения оснащение зон получения услуг тифлотехническими средствами	Орг., ТР, ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	4.2	15-17	-не обозначены места для инвалидов на креслах-колясках; -для инвалидов с	Все	- обозначить места для инвалидов на креслах-колясках. Для инвалидов с нарушениями	Орг., КР, ТСР

					нарушениями зрения отсутствуют контрастно-маркированные знаки, указатели препятствий.		зрения оснащение зон получения услуг контрастно-маркированными знаками, указателями препятствий.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет						Орг., ТР, ТСР
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет						
4.5	Кабина индивидуально го обслуживания	нет						
	ОБЩИЕ требования к зоне							

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зона целевого назначения(кабинетная форма)	ДУ- И (О, У); ВНД -И (К,С,Г)	4.1	22	Организационные мероприятия Текущий ремонт Технические средства реабилитации
Зона целевого назначения(зальная форма обслуживания)	ВНД-В	4.2	15-17	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Технические средства реабилитации

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Рекомендуется выделить и информационно обозначить на 1 этаже медпункт, помещение (класс) кабинетной формы обслуживания (психолог) и зал, зальной формы обслуживания, оборудованное согласно норм СП 59.13330.2016 для занятий по программе обучения со всеми категориями инвалидов и МГН.*

**I Результаты обследования:**

**5. Санитарно-гигиенических помещений**

*Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а*

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть / нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	5.1	21	Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для инвалидов; Отсутствуют информирующие сообщения для инвалидов	Все	Предлагается: Обустроить универсальные туалетные кабины и раковины в санитарно-гигиенических помещениях поэтажно, обозначив их информирующим сообщением.	Орг., КР, ТСР
5.2	Душевая комната	есть	-	-19	-			
5.3	Бытовая комната (кухня на этаже, умывальник)	есть	-	-18, 20	-			
	ОБЩИЕ требования к зоне				Туалетные комнаты не имеют нормативного информационного обозначения	Все	Нанести нормативное информационное обозначение туалетных комнат	Орг. ТСР

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДУ-И (У,Г,О); ВНД-И (К,С)	5.1	18-21	Организационные мероприятия Капитальный ремонт Технические средства реабилитации-

\* указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно. **ВНД** - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

**Комментарий к заключению:** *Рекомендуется при проведении капитального ремонта на 1 этаже здания переоборудовать помещение туалетной комнаты в универсальную туалетную кабину для инвалидов всех категорий и МГН, соблюдая требования СП 59.13330.2016.*

**I Результаты обследования:**

**6. Системы информации на объекте**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Крым  
«Керченский политехнический колледж» 298306, Республика Крым, г. Керчь, ул. Суворова, д.2а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть		23-28	Нарушение нормативных требований к размещению информации	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	Орг., ТР, ТСР
6.2	Акустические средства	есть				Все		
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствие дублирования информации тактильными средствами	С		
	ОБЩИЕ требования к зоне							

**II Заключение по зоне:**

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ВНД-В		23-28	Организационные мероприятия Текущий ремонт Технические средства реабилитации-

Результаты фото- фиксации на объекте



Фото №1 – Прилегающая территория



Фото № 2- Прилегающая территория



Фото № 3 – Прилегающая территория (двор)



Фото № 4 – прилегающая территория (двор)



Фото № 5- Вход в здание



Фото № 6 – Вход в здание



Фото № 7 – Вход в здание(центральный)



Фото №8 – Вход в здание (запасной выход)



Фото № 9 – Пути движения внутри здания (двери)



Фото № 10 – Пути движения внутри здания



Фото № 11 – Пути движения внутри здания




Фото № 12 – Пути движения внутри здания



Фото № 13 – Пути движения внутри здания



Фото № 14 – Пути движения внутри здания



Фото № 15 – Зона оказания услуг (кухня)



Фото № 16 – Зона оказания услуг  
( столовая)



Фото № 17 – Зона оказания услуг(спортзал)  
(кухня на этаже)



Фото № 18 – – Зона оказания услуг(кухня)



Фото № 19- Санитарно-гигиенические  
помещения (душ)



Фото № 20 – санитарно-гигиенические помещения  
(умывальник)



Фото № 21 – санитарно-гигиенические помещения  
(туалет)




Фото № 22 – комнаты для проживания



Фото № 23 – Система информации на объекте



Фото № 24 – Система информации на объекте




Фото № 25 – система информации на объекте



Фото № 26 – система информации на объекте




Фото № 27 – система информации на объекте



Фото № 28 – система информации на объекте



Фото № 29 – пути движения от остановки



Фото № 30 – пути движения от остановки




Фото № 31 – пути движения от остановки



Фото № 32 – пути движения от остановки

Общежитие по адресу ул.Суворова,д.2а  
1 этаж



Общежитие ул.Суворова,2а  
2-5 этаж





1.3.	распорядительных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - разработать программу обучения сотрудников; - провести инструктирование специалистов по работе с инвалидами, связанными с обеспечением доступности объектов и услуг для инвалидов.  Ведение журнала учета проведения инструктажа работников колледжа по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов.						
2.	<b>Приобретение технических средств адаптации:</b>						
2.1	поручень для раковины опорный;	К,О,С	Технические средства реабилитации; Текущий ремонт	2	2	По мере выделения финансовых средств	Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
2.2	поручень настенный двойной...	О,С		2	200		
2.3	поручень для писсуара	О,С		2	7		
2.4	тактильные знаки 200x200мм;	С		2	9		
2.5	тактильные светонакопительные таблички	С		2	10		
2.6	визуально-акустическое табло 400x1360	С,Г		2	35		
2.7	информационные (индукторные системы «Исток»;	С,Г		2	150		
2.8	знак доступности помещения, кабины.	К,О,С		2	1		

2.9	желтая нескользящая лента	С		2	20		
2.10	напольная латеральная разметка	С		2	90		
2.11	комплексные тактильные таблички азбукой Брайля со сменной информацией 100*300	С		2	10		
2.12	настенные знаки фотолюминесцентной разметки 200*200	С		2	100		
2.13	маяк световой	С		2	25		
2.14	наклонный подъемник НПУ	К,О		2	90		
Итого					749		
3.	<b>Ремонтные работы:</b>						
3.1.	По территории объекта .		Текущий ремонт; Капитальный ремонт			2020-2021	Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
3.1.1	оборудование стоянки для инвалидов;	К,О,Г		2	25	2020-2021	
3.1.2.	установить указатели пути движения	все		2	25	2020-2021	
3.1.3	установить бордюры в соответствии нормам;	все		2	50	2020-2021	
3.1.4.	устранить трещины и неровности на асфальтной пешеходной дорожке.	К,О,С			150	2020-2021	
3.2.	По входу в здание:		Текущий ремонт; ТСР;				Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
3.2.1	установить нескользкое покрытие на лестнице;	К,О,С		1	2	2018-2019	

3.2.2.	контрастно окрасить ступень;	С		1	5	2018-2019	
3.2.3.	установить пандус;	К,О		2	10	2020-2021	
3.2.4.	оборудовать входную группу;	С		1	5	2018-2019	
3.2.5.	автоматическое устройство для открывания дверей	Все		2	150	2020-2021	
3.2.6.	установить рельефную полосу перед лестницей	Все		2	2	2020-2021	
3.3.	По путям движения в здании, включая пути эвакуации:		Текущий ремонт; ТСР				Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
3.3.1.	адаптация путей движения;	К,О		2	50	2020-2021	
3.3.2.	нанести контрастные полосы лестничных ступенях маршей;	С		1	2	2018-2019	
3.3.3.	установить тактильные полосы, предупреждающие об окончании перилл;	С		2	10	2020-2021	
3.3.4.	монтаж поручней	С		2	10	2020-2021	
3.4.	По зоне оказания услуг						
3.4.1.	Комнаты Привести ширину дверей к соответствию СП 59.13330.2016	Все	Текущий ремонт; ТСР;	2	РСД	2020-2021	Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
3.5.	По санитарно-гигиеническим помещениям		Капитальный ремонт ТСР;	2		По мере выделения финансовых средств	Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
3.5.1.	установить знак доступности помещения;	К, О		2	1		
3.5.2.	установить тактильную полосу к кабине;	С		1	1		
3.5.3.	установить крючки для костылей;	К,О К.О,С,Г,У		2	1		

3.5.4.	замена индивидуальных шкафчиков в соответствии нормам;	К,О,С,Г,У		2	5		
3.5.5.	реконструкция дверных проемов,.	К,О,С			РСД		
3.5.6.	замена сантехники	К,О,С			100		
3.5.7.	установка поручней	К,О,С			10		
3.6.	По системе информации				.		
	разместить надписи в соответствии с нормативами, пиктограммами тактильные средства информации, речевые информаторы, маяки, звуковой маяк у входа, световые и текстовые табло;	С,Г	Приобретение и установка	2	100	По мере выделения финансовых средств	Зам. директора по АХЧ Басыров З.С.
	продублировать для инвалидов звуковую и зрительную информацию, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;	С,Г	Приобретение и установка	2	100	По мере выделения финансовых средств	
	перенести кнопку вызова	К,О	Перенести	1	0	2018-2019	
	ИТОГО:				814		

Состояние доступности объекта для МГН	К	О	С	Г	У
- на начало планового периода	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД	ВНД
- по завершении 1-го этапа адаптации	ДУ-В	ДУ-В	ДУ-В	ДУ-В	ДУ-В
-по завершении 2-го этапа адаптации	ДЧ-И	ДП-И	ДЧ-И	ДЧ-И	ДП-И

\* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;(2018-2019г.г.)

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.(2018 — 2021г.г.)